

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年7月	QPG-FW1EXEG	冷凍ウイング	FW1EXE-13184-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
459,790km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,520 mm 幅：2,400 mm 高：2,580 mm 門高：2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎					スチール 300L 200L		
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							



特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア廻り補修跡有。キャブ、ボデー色変え有。エンジンキー3本。ボデーキー1本。
11/16鍵車載済み(根岸)

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		265/70R19.5	265/70R19.5		
	8	8		265/70R19.5	265/70R19.5		
0	0	1	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
1	0	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア				265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
				スペア	265/70R19.5	—	—
素材：メッキ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-05031	平成27年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド25mm。センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。引き出しフック9対。90度ストッパー。リヤバンチレーター2ケ。ウイングスイッチ前後2対。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成27年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +25℃ → +8℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ