

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和2年2月	2RG-FRR90T2	平ボディ	FRR90-7150405
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
40.863km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm 高: 580 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	右ヒーター効かず
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない	エアサス	○	リヤエアサス 4カ所ひび有
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** キャブ内汚れ、傷。アイドルリングストップ付。エア漏れ有。キャブ塗装替え。車体傾き。ラジエターシラウド割れ。ラジエターサブタンクステータ補修跡。エンジン始動不良(クランキング長い)。エンジンキー1本、スペア無、燃料タンクキー欠品(開閉可能)。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
9	7	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	12	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	不明		(不明)
【備考】 引き出しフック3対。丸カンフック12対、中央6ヶ。スタンション穴2対、中央6ヶ。作業灯1ヶ。前立てJフック、丸カンフック3ヶ。サイド、リヤ煽り高さ違い(リヤ480mm)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ