

車検チェックシート

記入日: R. 2 10/16 記入者

搬入日: R. 2 10 1/15 搬入者 松下



車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
7ツタ		KR	SKF2T-109126				冷凍車		
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
45545 km	ps/kw	M/T	A/T	速					
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキューム		長: 1.5 m	幅: 1.5 m	高: 1.1 m	門高: 1.1 m				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理(不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	ヘッドカバー、インジェクタ、ファン ばらし
オイル漏れ	×	
水漏れ	○	
燃料漏れ	×	
排気	×	
排圧	×	
マフラー	×	欠品
ターボ	×	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	×	
オルタネーター	×	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	×	
オーディオ	△	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	×	ドライシート 欠品
ヘッドライト	○	
ウィンカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	A	左欠品
キャブ開閉	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	/	
異音	×	
オイル漏れ	△	にじみ (欠)
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	/	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	
デフロック	/	

特記事項

本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

欠品部品 ボデー内に有り

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

単位: mm

2	3		
1	1	3	3
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

165 R14	165 R14		
145 R12	145 R12	145 R12	145 R12

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.17 大津	部品課 2.10.16 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東レ			前後2室タイプ
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

