

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7092302
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,689km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,160 mm 幅: 2,260 mm 高: 1,980 mm 門高: 1,960 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID			
オイル漏れ	○	PCVケースより漏れ有	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			ETC			燃料タンク			ハンドル	◎	
									タコグラフ	◎	デジタル
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態				異音	◎	
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン	オイル漏れ	◎				
クラッチ	◎		床材質			デフロック	/				
異音	◎										
オイル漏れ	◎		床材質								
リターダ	/										

特記事項 エンジン1本、燃料キ-1本、ボデーキ-2本、※右サイドガード曲がり。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
11	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-
素材: アルミ				備考: 全タイヤ再生タイヤ装着、スペアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H161015」	平成28年5月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED3ヶ所、水抜き穴前方2ヶ所、			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-U 「H161015」	平成28年5月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「12T083739N」	平成24年8月
【備考】 全長1570mm、全幅2330mm、ストッパー迄1350mm、有効幅2220mm、リモコン付き※年式違い。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	