

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年9月	TKG-FEB80	アルミウィング	FEB80-541180	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
158,046km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長: 5,060 mm 高: 2,410 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ、 インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、キーレス1個

記録簿 有 (H29/9~R3/12)

タイヤ残量

単位: mm

8

9

—

—

8

8

6

7

—

—

—

—

スベア

9

—

タイヤサイズ

215/70R17.5

215/70R17.5

—

—

215/70R17.5

215/70R17.5

215/70R17.5

215/70R17.5

—

—

—

—

スベア

215/70R17.5





—

素材: アルミ

備考: 全数スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6J0516」	平成27年9月
【備考】ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	TLH-10G/H/J/K	平成27年9月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1590mm全幅2090mmストッパー迄長1300mm幅1970mm、リモコン、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------