

車輛チェックシート

記入日: R. 10/25 記入者: 入部 搬入日: R. 10/22 搬入者: 立石典

車両情報											
車名	年式	排ガス	車体番号				形状				
イスス			NHR69-70/0593				ハイル				
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)				
440474km	ps/kw	M/T			A/T	セミA/T	5	速	3	4TG2	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状			電圧				
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V			
ブレーキ		前右 0.903		0.774		ボディ内寸		1.646			
エア - バキューム		長: 左 0.903		幅: 0.783		高: 1.640		0.849			
		右 1.951		1.722		1.791		0.987			
								門高: 1.357 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		6/6 始動不可
オイル漏れ		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		室内冠水
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス		
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項 冠水車 本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

8	8		
6	7	7	7
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可




185R14	←		
185R14	←	←	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.29 大津	部品課 02.10.29 加賀谷


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍冷蔵	東プレ		2006 10	
冷凍機	Topre		2006 10	
その他				
前右室 庫内灯 1 左室 1 後室 1 床板張り				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



腐食



スレ
サビ