

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
マツダ	平成12年7月	GJ-BV FY11	その他	VFY11-506184	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
276,245km		A/T 4速	パキュム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン、右不灯
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	動き悪い	エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／		異音	／	
異音	◎					オイル漏れ	／	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							




特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			—	—		
—	—			—	—		
—	3	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	—	—
				素材：スチール	備考：165R13		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----