

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年3月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-510219	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
551,958km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,600 mm	幅：2,380 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		オイルプレッシャースイッチ漏れ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎		走行関係		
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材			
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項

キャブ内汚れ・傷、アイドリングストップ付、インパネポケット欠品
エンジンキー1本（スベアキーなし）、ボディキー1本。 ※キャブ、ボデー、黄色ラメ入り塗装。



記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				9	ー		
				素材：アルミ	備考：スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-01310	平成27年
【備考】 センターローラー、引き出しフック9対、ラッシンググレール2段、庫内灯6ヶ所、90度ストッパー。床板削れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ