

車検シート

記入日: R. 2 10 / 16 記入者



搬入日: R. 2 10 / 15 搬入者

松下

車両情報										
車名	年式	排ガス	車体番号				形状			
日野		VF	XKV304-1000039				バン			
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
km	ps/kw	M/T	A/T	セミア/T	5	速	N04C			
キャブ幅		ベッド			キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸								
エアー ・ バキューム		長: 2.0 m	幅: 1.6 m	高: 1.7 m	門高: 1.7 m					

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	×	EGR ケース 漏れ 1cc
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	×	
排圧	×	
マフラー	○	
ターボ	○	オイルにじみ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	×	
オルタネーター	×	
パワーウィンド	×	
坂道発進装置		
異常ランプ	×	
オーディオ	×	
バックカメラ	✓	
電格ミラー	×	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	×	右足 12V
ウinker	×	
ワイパー	×	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	×	
異音	×	
オイル漏れ	○	
リターダ	✓	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	✓	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	
デフロック	✓	

特記事項

本社へ報告済み

済 ・ 未

本社担当者

キ-ON L 2 W

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

0	1		
3	3	1	0
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可


195/85R16	195/85R16

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 20.17 大津	部品課 02.10.16 加賀谷


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX				前後2室タイプ
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)



欠部ボデー内に有り



へコミ



バグリッド
バッテリー外し
ボデー内に有り



リアへコミ