

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年9月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-10498
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
463,232km	480PS/353KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎		床材質	/		パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 390ℓ
リターダ	◎	永久磁石式				点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 左スモール球切れ、エンジンキー3本、キーレス1本、エア漏れ

記録簿 有 (R2/9、R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
○	○			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
○	○	○	○	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベアタイヤ無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B 「E9-17622」	平成26年
【備考】キャパシティ13000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】