

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年9月	TKG-FC9JJA	冷凍バン	FC9JJA-11435	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
351,789km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,830 mm 高:2,080 mm	幅:2,130 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板張り。
キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。センターコンソール蓋割れ。蛍光灯レンズひび。
エンジンキー2本。ポデーキー2本。燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H25/12~H28/6、R2/6~R4/6)

タイヤ残量

単位: mm

2

0

—

—

2

0

2

5

—

—

—

—

スペア

3

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KY0108-02」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段（※左後方めくれ、うき曲り）。 庫内灯3ヶ（庫内スイッチ不良）。前方水抜き穴2ヶ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成25年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +18.6℃ → -6℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り	トランテックス	TRAK10-6475D 「S40700362」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2180mm、有効長1285mm、有効幅2010mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------