

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項 *センターシート欠品(乗車定員3人→2人、要構造変更)。キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。蛍光灯レンズひび。コンソールBOX蓋外れ。助手席灰皿欠品。ラジエーターシラウドゴム切れ。右クォーターパネル凹み。エンジンキー4本(キーレス不良)、ボディキー2本。

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
7	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ