

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年8月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-127821
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,830km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,260 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎ 標準		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/ アルミ キーストン		異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本  
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H211050」	令和3年6月
【備考】 ラッシングレール2段、水抜き穴4カ所、庫内灯左右1列、左サイドドア			
冷凍機/直結	東プレ	XV82LOC-U	令和3年6月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T068727N」	令和3年
【備考】 全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2210mm、有効長1370mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ