

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年7月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-512926
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,706km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,610 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	純正デジタコ、SDカード無	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ・傷。アイドリングストップ付き。スマートキー1ヶ。ボデーキー3本。 ※キャブ、ボデー台枠、黒色ラメ入り塗装。
11/18鍵車載済み(根岸)





記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	6	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	—	スペア		245/70R19.5	—
素材：アルミ		備考：スタッドレス					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D5778」	令和 2年(不明)
【備考】引き出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ所、右ウイング内張り穴あきコルゲートパネル膨らみ1カ所穴あき有。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2	令和 4年
【備考】PG寸法前長1575mm、全幅2290mm、有効長1255mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン無。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ