

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-522713
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
407,375km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,330 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D						
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ						
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール		300L 200L				
上物仕様			点検項目			結果			状態					
												床材質		
デフ			点検項目			結果			状態					
												異音	◎	
												オイル漏れ	◎	
												デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ステップスカート割れ。
エンジンキー5本。キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー2本。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー2本。
記録簿 有 (H30/2~R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	9	9	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	9	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	-	-		スペア	-	-	

素材: スチール 備考: スペアー無。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F170829	平成29年3月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。ショルダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機/直結	東プレ	XV92L0E-U-U	平成29年3月
【備考】 -30℃設定 (1hで +13℃ → -12℃ 確認)。			
格納ゲート/2枚折り。	極東開発工業	CG1003C-B3MFA2 「17T028768N」	平成29年
【備考】 PG寸法: 全長1570mm、全幅2290mm、有効長1350mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----