

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年10月	2KG-FU74HZ	アルミ平	FU74HZ-540361
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
350km	394PS/290KW	M/T 7速	エア－	長：9,580 mm 幅：2,390 mm 高：800 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 2.0		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎ リヤエアサス	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎ アルミ 300L 300L	
リターダ	/		点検項目			デフ		
			結果	状態		点検項目	結果	状態
			床材質	/ 木材		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	スマートキー2本、ドアキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
13	13	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		12	—	スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			