

| 車両情報      |             |            |         |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成28年11月    | QKG-CYL77B | アルミウイング | CYL77B-7001738           |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 603,236km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－     | 長：9,630 mm<br>高：2,480 mm | 幅：2,380 mm<br>門高：2,400 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                     | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                    |
|-------|----|---------------------|----------|----|------|--------|----|--------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| 異音    | ◎  |                     | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |                    |
| オイル混入 | ◎  |                     | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D              |
| オイル漏れ | ○  | インタークーラーホース<br>滲み程度 | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                    |
| 水混入   | ◎  |                     | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ           |
| 水漏れ   | ◎  |                     | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                    |
| 燃料漏れ  | ◎  |                     | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |                    |
| 排気    | ◎  |                     | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| マフラー  | ◎  |                     | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |                    |
| ターボ   | ◎  |                     | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ◎  | リヤエアサス             |
| 冷却水吹返 | ◎  |                     | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |                    |
| ミッション |    |                     | ETC      | ◎  |      | ハンドル   | ○  |                    |
|       |    |                     | タコグラフ    | ◎  | デジタル | 燃料タンク  | ◎  | ステンレス<br>250L 250L |
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |                    |
| ギア鳴き  | ◎  |                     | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| ギア抜け  | ◎  |                     | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |                    |
| クラッチ  | ◎  |                     | 上物仕様     |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                    |
| 異音    | ◎  |                     |          |    |      | デフロック  | ◎  | アクスルデフロック式         |
| オイル漏れ | ◎  |                     |          |    |      | 【備考】   |    |                    |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式               |          |    |      |        |    |                    |





特記事項 左スモール球切れ、エンジンキー2本、キーレス1本

記録簿 無 ○

| タイヤ残量  |    |   |   | タイヤサイズ           |             |             |             |
|--------|----|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |    |   |   |                  |             |             |             |
| 11     | 11 |   |   | 275/80R22.5      | 275/80R22.5 |             |             |
| —      | —  |   |   | —                | —           |             |             |
| 7      | 7  | 7 | 6 | 255/70R22.5      | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 9      | 8  | 7 | 9 | 275/80R22.5      | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スペア    |    | 7 | — | スペア              |             | 275/80R22.5 | —           |
| 素材：アルミ |    |   |   | 備考：スペア以外スタッドレス装着 |             |             |             |

| 上物仕様                                       |         |                  |       |
|--------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                        | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                                    | 日本フルハーフ | DKL<br>「W8H4733」 | 平成28年 |
| 【備考】 ステンレス部品多数、ラッシングレール2段、床フック10対、庫内灯LED6個 |         |                  |       |
| 【備考】                                       |         |                  |       |
| 【備考】                                       |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】