

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	令和 2年9月		冷凍バン	KFKGG340W-25198
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長：11,340 mm 幅：2,270 mm 高：2,480 mm 門高：2,360 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	／		パワステ	／	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	／	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	／	
ギア鳴き	／		上物仕様			デフ		
ギア抜け	／		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ T型キーストン	異音	／	
異音	／					オイル漏れ	／	
オイル漏れ	／					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	冷凍コンテナ車。40フィート。手動式アウトリガー。自動リフトアクスル（作動未確認）。後方ツイストロック2ヶ。前方緊締装置2ヶ。フェリーフック4対。
記録簿	（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6	6	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
12	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	—	—		—	—	—	—
				スベア	—	—	
				素材：アルミ	備考：スベアタイヤ装備無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	SARX-40T 「K9D0604」	令和 2年9月
【備考】断熱リヤ125mm、サイド75mm。床アルミT型キーストン。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。水抜き穴後2ヶ。			
冷凍機／サブエンジン	サーモキング	EOGM004931	令和 2年
【備考】-25℃設定。（ 30分で +9.8℃ → -21℃ 確認 ）。燃料タンク190L。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（ボデーコーションプレート有。）	確認済	無	



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ