

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年11月	PJ-FK61FKZ	クレーン付平	FK61FKZ-770070
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481.613km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,070 mm 幅:2,140 mm 高:890 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。フロント右フェンダー割れ。ルーフ上部フロア付き(曲り有り)。フロントガラスワイパーキズ有。
安全窓内窓欠品。左右テールレンズ外側割れ。エンジンキー1本(スペアキーなし)。キャブロックレバー曲がり不良。

記録簿 無○

タイヤ残量

単位：mm

8

7

—

—

7

8

7

8

—

—

—

—

スベア

0

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

—

—

スベア

265/70R19.5





—

素材：スチール

備考：リヤ3本再生タイヤ。スベア欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	古城ボデー	O411036	平成16年11月
【備考】 煽り4方膨らみ、穴あき腐食有り。リヤアオリ高さ710mm。水抜き穴1ヶ所。台枠後方亀裂有り。横ネタ割れ有り。リヤフレーム曲り有。床ステンレス、煽り鉄。			
クレーン/クレーン	ヒアブ	O98 「4164」	平成16年
【備考】 ブーム3段、グラップル付き。※ブーム伸縮油圧シリンダー1本曲り、油圧ホース外れ、作動不能。アウトリガー左右油漏れ。油圧オイルポンプ付近漏れ。取説あり。旋回、グラップル作動確認済み。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------