

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年5月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7001002	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
510.280km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ・キズ、サイドブレーキカバー割れ、タコグラフィ欠品、フロントバンパー左右コーナカバ欠品、ルームミラー欠品
エンジンキー2本、燃料タンクキー3本

記録簿 有 (H29/8~R4/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	4		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	3	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「1160774325」	平成28年
【備考】最大荷重13,000kg。第5輪荷重11,500kg。作業灯1ヶ。工具箱1ヶ。リヤ左フェンダーゴム穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------