

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号		形状		
日野	H30	2PG	FR1AH-100524		22=重車		
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料	
0 km	380 ps/kw	M/T・A/T・セミア/T		7 速	3	A09C 軽油	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり		なし	ハイ	ロー	
						24V 12V	
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい！					
エア・パキューム		長： 9.37 m 幅： 2.27 m 高： 2.30 m 門高： 2.25 m					

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異		キャブ不調の為 点検不可	エアコン		通電不可	雨漏り		
オイル漏れ			スターター			シート	△	
水漏れ			オイルネーター			ヘッドライト	△	左なし
燃料漏れ			パワーウィンド			ウinker	△	〃
排気			坂道発進装置			ワイパー	△	
排圧			異常ランプ			ミラー	△	左なし
マフラー	⑨		オーディオ			開閉の具合		
ターボ			バックカメラ					
		電格ミラー						

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			ハンドルBOX	⑨		異音		
ギア抜け			スプリング	⑨		オイル漏れ	⑨	
クランチ			エアサス	⑨		デフロック		
異音			ベラシャフト	⑨				
オイル漏れ	⑨							
リターダ								

特記事項

走行状態 構内外自走可・構内のみ自走可・自走不可・その他()

燃料タンク L 商品化 可・不可

タイヤ残量				タイヤサイズ			
5	5	7L		275/80R22.5	←		
4	4	5	4	275/80R22.5	←		
10	10	10	5	275/80R22.5	←		
			9				
				タイヤ商品化 (可) 不可			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	矢野特殊	TDA 8378-2 B170769	2017/10	
冷凍機	菱重	TV100SA		スタ=111付
その他				
○床・キーストン(工型) ○庫内灯(LED) ○ラッシング2段 ○水投工完4ヶ所 ○ジョウター4列 ○左シロ(観音)				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア: 可・不可)

