

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年9月	BKG-FD7JLYA	クレーン付平	FD7JLY-11388
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
569,036km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,600 mm 幅: 2,130 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンペン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 150L。へこみ有
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ、ビス穴、アイドリングストップ付、スイッチメクラふた欠品有、ルーフ凹み有。

記錄簿 有 (R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
4	3	5	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 14				スベア 225/90R17.5			
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	047858	平成20年
【備考】床丸カンフック5対、床後方スタンション穴2ヶ、前立て丸カンフック2ヶ、作業灯2ヶ、床板めくれ有			
クレーン／クレーン	ユニック	URU343 「F140508」	平成20年7月
【備考】2.93t、4段ブーム、フックイン、ラジコン付 ※型式は3段ですが、4段ブームです。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------