

日付: R2 10/3



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
			FVA238H-02554	
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
(エア) ・ バキューム		長: 11.755 m 幅: 2.374 m 高: 2.366 m 門高: 2.255 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オイルネーター	/	
パワーウィンド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	/	
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウインカー	/	
ワイパー	/	
ミラー	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	○	
エアサス	/	
ベラシャフト	/	

イコライザーバー腐食穴あり

デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項

記録簿{ 無 / 有 () }



タイヤ残量

単位: mm

13	13	14	13
11	10	9	9
スペア	17		

タイヤサイズ

11R22.5 14PR

“ “ “ “

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考





その他

庫内灯×5 , リヤドア観音開き,

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検

※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？