

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年11月	QKG-CW5XL	ダンプ	CW5XL-10115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
733,469km	380PS/279KW	M/T H/L 12速	エア－	長：5,090 mm 幅：2,200 mm 高：490 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎							
			電格ミラー	△	不動			
					バイザー付きの為。			
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー×1

記録簿 有 (R3/11、R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	○	○		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
○	○	○	○	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
○	○	○	○	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	未広自動車	DD10-7621 「BK1208-001」	平成24年
【備考】 可動式リヤバンパー、電動コボレーン、作業灯2個、リヤフェンダー部アルミ編板貼り、コボレーンストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ