

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	令和 1年9月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G0KU045435
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
539,462km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,660 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,630 mm 門高: 2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート		○	汚れ
ヘッドライト		◎	LED
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		◎	リヤエアサス
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 200L 200L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		◎	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ有
エンジンキー4本、ボディキー3本、キーレスリモコン1ヶ
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	6	5	
	4	6	
9	4	4	4
4	3	1	4
スベア		5	—




▼

タイヤサイズ

	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DS083」	令和 1年
【備考】引き出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、庫内エアサスリモコン付			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ