

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年10月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-541518
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
485,339km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,630 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル 録下品

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カパー擦れ、右ミラーステー錆

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L





点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2本、ボデーキー2本、ナンバー灯不灯。
記録簿 有 (R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	5	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	12	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		8	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「22-9A4228」	令和 4年9月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、床汚れ・庫内内張りキズ・凹み有、後面クッションゴム左右破損。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------