

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年11月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-18900
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
855,643km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,390 mm 高：2,660 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	／		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 左フロントフロントショックオイルにじみ キャブ、ボデー看板ステッカー跡有り エンジンキー3本 ボデーキー2本
燃料タンクキー3本
記録簿 有（H29/5～R4/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		265/70R19.5	265/70R19.5		
	8	1		265/70R19.5	265/70R19.5		
5	5	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
2	2	7	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	6	－		スペア	265/70R19.5	－	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEASS 「2TB7462-03」	平成28年
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 リヤドア内側穴あき			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ