

車輛チェックシート

記入日: R. 5/128

記入者 立石典

搬入日: R. 5/18

搬入者 立石典 V

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号			形状	
日野	17.9	PK	FRIEXW-13321			平	
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料
771925 km	380 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 7 速			3	E13C	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸					
エア · パキューム		長: 9.505 m 幅: 2.396 m 高: 0.850 m 門高: m					

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	にじみ大要点検
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	△	R.V.
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置		
異常ランプ	○	ブレーキ摩耗ランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ		
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	D席ハタリ、破れ大
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
キャブ開閉	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	◎	
異音	/	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	/	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

特記事項 (不具合箇所など)

※ リアタイヤ外側の装着

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 燃料タンク欠品、左2軸目ブレーキドラム破損)

タイヤ残量

単位: mm

7	6		
8			1
3			4
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

11R22.5	←	
11R22.5		
11R22.5		
11R22.5		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平	不明	不明	不明	

その他

床アルミ綺麗板
フック付

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検

