

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年4月	TKG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7091646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
582.852km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,130 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 縞板
クラッチ	○	ペダルゴム切れ	車体			デフ		
異音	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		結果			異音	◎	
リターダ	/		状態			オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。セキュリティスイッチ付。インパネポケット欠品。フロント左フェンダー内張り割れ。右フォグランプ水混入。水温上がり悪い(サーモスタット不良)。サイドブレーキワイヤー渋り有。エンジンキ-4本(キ-レス付1本)、ボディキ-3本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
1	2	1	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		1	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F160295	平成28年4月
【備考】 断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダーレン4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-U	平成28年4月
【備考】 低温・加温装置付。低温=-30℃設定(1hで+10.5℃→-14.5℃)、加温=+30℃設定(1hで+30.5℃確認)。			
格納ゲート/2枚折り	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2 「16T038735N」	平成28年
【備考】 PG寸法全長1,570mm、全幅2,190mm、有効長1,350mm、有効幅2,115mm。最大荷重1,000kg。ラジコン付。庫内リモコン無し。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】										
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ				