

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年11月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7119174
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
501,335km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,170 mm 幅：2,226 mm 高：2,060 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	ひび
クラッチ	○	ブースターリターンズ プリングへたり	床材質	/	アルミ 綿板張り。	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項

キャビン汚れ・キズ、ヤニ汚れ。セキュリティスイッチ付。インパネポケット欠品。
エンジンキー4本(1本キーレス付)、ボディキー4本。



記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スベア欠品		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F176332	平成29年11月
【備考】左観音式サイド扉。断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダーレン4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機	東プレ	XV72LOC-U	平成29年11月
【備考】-30℃設定（ 1hで +17℃ → -11.5℃ 確認 ）。加熱装置付（ +30℃設定 ）。			
2枚折り	極東開発工業	CG1002H-B3XRA2 「17T108764N」	平成29年
【備考】PG寸法 全長1,570mm、全幅2,390mm、有効長1,245mm、有効幅2,310mm。最大荷重1,000kg。ラジコン付。 庫内リモコン無。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ