

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TKG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7088395
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
580.373km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,130 mm 幅:2,270 mm 高:2,060 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キス。セキュリティスイッチ付。インパネポケット欠品。フロント左フェンダー内張り割。
サイドブレーキワイヤ渋り有。エンジンキー4本(キーレス付1本)、ボディキー2本。
1/17鍵車載済み(根岸)

記録簿 無 ()

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
0 0	225/80R17.5 225/80R17.5
— —	— —
2 4 0 0	225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5
— — — —	— — — —
スベア 0 —	スベア 225/80R17.5 —
素材：アルミ 備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F160296	平成28年2月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダレン4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。内張り削れ穴あき補修跡。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-U	平成28年2月
【備考】低温・加温装置付。低温＝-30℃設定(1hで+18℃→-7℃)。加温＝+30℃設定(1hで+30.5℃確認)。			
格納ゲート／2枚折り	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15T128747N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2390mm、有効長1350mm、有効幅2250mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン無し。プラットホーム裏側曲がり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------