

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年10月	TKG-FEB90	冷凍バン	FEB90-520957
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
536.773km	150PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	△	エンジンばらし	エアコン	△		シート	○	へたり																																																
オイル混入	△		スターター	△		ヘッドライト	◎																																																	
オイル漏れ	△		オルタネーター	△		ウィンカー	◎																																																	
水混入	△		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	△		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																	
燃料漏れ	△		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>○</td> <td>100L 70L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	○	100L 70L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	/																																																							
パワステ	◎																																																							
ハンドル	◎																																																							
燃料タンク	○	100L 70L																																																						
排気	△		異常ランプ	△		リアフサス	◎																																																	
マフラー	△		オーディオ	◎		エアサス	/																																																	
ターボ	△		バックカメラ	○	映らない	パワステ	◎																																																	
冷却水吹返	△		電格ミラー	◎		ハンドル	◎																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>△</td> <td>エンジンばらしの為、走行不可</td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>△</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	△	エンジンばらしの為、走行不可	ギア抜け	△		クラッチ	/		異音	/		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>△</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	△		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
			ミッション																																																					
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	△	エンジンばらしの為、走行不可																																																						
ギア抜け	△																																																							
クラッチ	/																																																							
異音	/																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/																																																							
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	△																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	/																																																							





特記事項 エンジンばらしの為、走行不可。8/2時点シャーシです。  
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
3	5	2	2
-	-	-	-
スペア		-	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
-	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ