

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FV70HZ	クレーン付平	FV70HZ-540135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
863km	394PS/287KW	M/T 7速	エア	長：8,850 mm 幅：2,390 mm 高：800 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
			ETC	◎	2.0						
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	上物仕様								
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎										
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	/					異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	◎				

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
14	14	14	14	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				12	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「21-4AKF16」	令和 4年
【備考】5方開、床フック9対、作業灯1対、リヤオーバーハング工具箱1対、リヤアオリ内側ステップ1対、スタンション穴5個、スタンションボール5本、リング入れ、リヤアオリ高さ700mm			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504 「G503057」	令和 4年8月
【備考】4段ブーム、フックイン、警報型、ラジコン、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ