

| 車両情報      |          |               |      |                             |
|-----------|----------|---------------|------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録    | 型式            | 形状   | 車台番号                        |
| UDトラックス   | 令和 2年12月 | 2PG-GK5AAB    | トラクタ | JNCMBPOA7LU053055           |
| 走行        | 馬力       | シフト           | ブレーキ | ボディ内寸                       |
| 125,426km |          | A/T エスコット 12速 | エア   | 長: mm 幅: mm<br>高: mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |       | キャビン   |    |          |
|-------|----|----|-----------|----|-------|--------|----|----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ◎  |       | シート    | ◎  |          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎  |       | ヘッドライト | ◎  | HID      |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎  |       | ウィンカー  | △  | サイド: 右不灯 |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎  |       | ワイパー   | ◎  |          |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎  |       | ミラー    | ◎  |          |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | △  | 作動しない | 走行関係   |    |          |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ     | △  | 複数点灯  |        |    |          |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ     | /  |       | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ    | /  |       | リーフサス  | ◎  |          |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー     | ◎  |       | エアサス   | ◎  |          |
| ミッション |    |    | 上物仕様      |    |       | デフ     |    |          |
|       |    |    |           |    |       |        |    |          |
| ギア鳴き  | ◎  |    | ETC       | ◎  | 2.0   | 燃料タンク  | ◎  | アルミ 400L |
| ギア抜け  | ◎  |    | タコグラフ     | /  |       | 異音     | ◎  |          |
| クラッチ  | /  |    | 床材質       | /  |       | オイル漏れ  | ◎  |          |
| 異音    | ◎  |    |           |    |       | デフロック  | /  |          |
| オイル漏れ | ◎  |    |           |    |       |        |    |          |
| リターダ  | ◎  |    |           |    |       |        |    |          |

特記事項 フロント事故  
警告灯、ドライバーアラート DPD 手動スイッチ不良 スイッチ異常  
記録簿 有 (R3/12)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ       |              |              |              |
|----------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位: mm   |   |   |   |              |              |              |              |
| 2        | 3 |   |   | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |              |              |
| —        | — |   |   | —            | —            |              |              |
| 0        | 0 | 0 | 0 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —        | — | — | — | —            | —            | —            | —            |
| スペア      | — | — |   | スペア          | —            | —            | —            |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:          |              |              |              |

| 上物仕様 |      |          |    |
|------|------|----------|----|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| カバー  | ソーシン |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |