

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成15年11月	KK-FE88EEV	アルミウィング	FE88EEV-500101	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
392.537km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,550 mm 高: 2,220 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ・キズ、ビス穴、外し穴有り。
エンジンキー-2、燃料タンクキー1本
記録簿 有（ ）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3		3		225/70R16		225/70R16
	—		—		—		—
3	4	3	4	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/70R16	—
素材: スチール				備考: 全数ひび割れ有			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMF 「W1DA302」	平成15年
【備考】引き出しフック4対。前方・左右ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。リヤ跳ね上げ扉ヒンジ割れ。扉外れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	D1A 「G1D5259」	平成15年
【備考】PG寸法全長1550mm、全幅2030mm、有効長1245mm、有効幅1880mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点検有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ