

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年5月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7079462	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
274.180km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,270 mm	幅:2,320 mm 門高:2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーメツ キカバー欠品
ノ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	
燃料タンク	◎	スチール 100L
ノ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ドア灰皿左右蓋欠品。エンジンキー1本（キーレス付）、スペア欠品。
記録簿 有 (R3/12~R4/9)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	8	
	—	—	
0	7	8	2
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール	備考：スベアー以外スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK522」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左内張下部鉄板リバット外れ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D5798」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1505mm、全幅2360mm、有効長1220mm、有効幅2235mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----