

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年2月	2PG-FE2ABG	冷凍ウィング	FE2AB-102660	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
215,002km	260PS/191KW	M/T 7速	エア-	長:6,870 mm 高:2,350 mm	幅:2,380 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	マフラー底部変形有り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	L LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	カバー外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	3		3
	—		—
3	3	3	2
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「W091D20」	令和 1年1月
【備考】ラッシングレール3段、庫内灯4ヶ、引出レフック10対			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「845701427BL」	平成30年
【備考】-5℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------