

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FV70HY-P	クレーン付平	FV70HY-540119	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
378km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット 12速	エアー	長: 6,090 mm 高:	幅: 2,460 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本 (2/18車載済。西垣)
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／木材運搬車	喜多村製作所	「T53411」	令和 4年
【備考】スタンション穴×14、スタンションポール×14、床フック3対とリヤ1個			
クレーン／クレーン／掴みクレーン	ヒアブ	F10SZ 87 「BF10SZ000675」	令和 4年
【備考】ログリフトクレーン、格納式、トップシート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------