

日付: R2. 6/30



車両チェックシート



担当 久保み

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H24.4	TKG	FEB50-503570	冷凍車
走行	馬力	シフト		
426149 km	150/110 ps/kw	M/T ・ <u>A/T</u> ・ セミA/T	デュオニツ 6 速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エア - <u>バキューム</u>	長: 4.298 m 幅: 1.942 m 高: 1.771 m 門高: 1.764 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
蒸気漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルホーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	クバユカ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	目に見え時ショック大きい
オイル漏れ	◎	7m後部スイング部にみ
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

キャビン内. 張り紙. あり

記録簿 入れ

室内ヤニ汚れ



タイヤ残量

タイヤサイズ

6	7		
5	6	5	5
スペア	13		

205/85R16

FEB50-503570

上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	東プレ	製造番号 F120255	2012.4	
冷凍機	東プレ	YZ32LOC-P	2012.4	製造番号 F120255 -30℃設定





その他

I型キーストン、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯×3、左ハカスライド式、簡易間仕切り、水抜キ穴×4、リヤドア3枚開き、燃費タンク7100L

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) リペア: (可) ・ 不可

検



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？