

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成20年11月	BDG-SH1EGXG	トラクタ	SH1EGX-10751		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,638,395km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板、縞板、縞有。			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	



特記事項 *フレーム番号腐食確認出来ず。キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。エア漏れ有。リヤトルクロッドブッシュ摩耗、ガタ大。エンジンキー4本。タコグラフ欠品。

記録簿 有 ()

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位：mm								
6	5				275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—				—	—		
4	4	4	4		275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—		—	—	—	—
スペア		7	—		スペア		275/70R22.5	—
素材：スチール					備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ソーシン		(不明)
【備考】 *コーションプレート欠品。第五輪荷重7800Kg。作業灯1ヶ。工具箱2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	見えない	大	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ