

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年2月	2PG-SH1EDGG	トラクタ	SH1EDG-104668	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
13,302km	450PS/331KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	○	点検不可 モニターのみ	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 390ℓ
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 綿板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。スベアータイヤ無。
 エンジンキー1本(スベアーなし)。
 12/22鍵車載済み(根岸)

記録簿 有 (R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			315/80R22.5	315/80R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：アルミ				備考：フロント・リヤサイズ違い。スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B 「9-33057」	令和 3年
【備考】キャパシティ13000kg。第5軸荷重11500kg。作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】