

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年12月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-522438
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,146km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,370 mm 高：2,610 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	◎ 2.0		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎ ステンレス 300L 300L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／ 木材		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、インパネポケット欠損

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	10	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	
3				—		—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「119A8691」	令和 3年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「21T100173N」	令和 3年
【備考】 全長1,570mm、全幅2,290mm、キャストストッパー迄1,370mm、有効幅2,210mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】