日付: RO5. O	1/19	Ann e	로마 車両	チェ	ック	シート	管:	理番号	: 12	2340	38
車両情報											
車行	<u> </u>	初年度登録	型式			形状			車台	番号	
日野		令和 4年4月	2PG-SH1EDGG		トラクタ		SH1EDG-106201				
走行	Ī	馬力	シフト			ブレーキ			ボディ内寸		
2,028	km	450PS/331KW	セミA/T プロシフト			エアー	長:高:			n 幅: n 門高:	mm mm
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■											
<b>7</b>	エンジ		<b>7</b>	電装隊			•		キャヒ		
点検項目	結果		点検項目	結果	-	状態	异	<b>京検項目</b>	結果		犬態
異音	0		エアコン	0			シー	- ト	0		
オイル混入	0		スターター	0	<u>.</u>	•••••		ドライト	••••••	LED	•••••
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	<u>:</u>	•••••	ウィ	ンカー	0		•••••
水混入	0		P/W(運転席)	0		•••••	ワイ	7パ <b>ー</b>	0		•••••
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			₹5	;_	0		••••••
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	ļ		••••		•••••		•••••
排気	0		異常ランプ	0	<u> </u>				走行関		
マフラー	0		オーディオ	0	<u> </u>		片	粮項目	結果	4	犬態
ターボ	0		バックカメラ	0	点検		IJ-	-フサス	0		
冷却水吹返	0			<b></b>	<b>;</b>	クモニター有り	エア	サス	0	リヤエア	ナス
<b>7</b>	ミッシ	 /ョン	電格ミラー	0			パワ	ステ	0		
点検項目	結果		ETC	0	F		ハン	/ドル	0		
ギア鳴き	0	,	タコグラフ	• ©	<u>:</u>		燃料	タンク	0	アルミ	
ギア抜け	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	上物位	±様				<b></b> i	390L	
クラッチ	0		点検項目	結果		状態			デフ		
異音	0		床材質	/			片	粮項目	結果	¥	犬態
オイル漏れ	©						異音	Ē	0		
リターダ	·i · · · · · i	永久磁石式					オイ	ル漏れ	0		••••••
		L					デフ	ロック	/		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
特記事項1	/11エン	/ジンキー2本車載(木村)									
記録簿 有(R4/7)											
<u> </u>	タイヤ	タイヤサイズ									
15	<u> </u>	<u>単位:mm</u> 15			3	15/80R22.5	315	5/80R22.5	5		

275/80R22.5

素材:アルミ 備考:

スペア

275/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5

【外装】

外装 キズ へこみ

うき 曲がり

サビ 補修跡

13

\_

スペア

\_

13

\_

13

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「M9-35191」	令和 4年						
【備考】第五輪荷重13,000kg									
【備考】									
【備考】									
		<b>状態</b>							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	無						
	-	-	-						
<u> </u>	+								

【ボデー内】

割れ

庫内 キズ へこみ

床汚れ

**庫内** 穴あき