

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成23年10月	LKG-CD5YA	ドライバン	CD5YA-00169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,081,112km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,483 mm 幅：2,334 mm 高：2,498 mm 門高：2,488 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン		点検不可	シート	△	ドライバーシート欠品
オイル混入		点検不可	スターター		点検不可	ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ		点検不可	オルタネーター		点検不可	ウィンカー	◎	
水混入		点検不可	P/W（運転席）		作動しない	ワイパー	◎	
水漏れ		点検不可	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ		点検不可	坂道発進装置		点検不可	▼ 走行関係		
排気		点検不可	異常ランプ		点検不可	点検項目	結果	状態
マフラー		点検不可	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ		点検不可	バックカメラ	／				点検不可
冷却水吹返		点検不可	電格ミラー	◎		エアサス		エアサスコントローラ ー欠品
▼ ミッション			ETC	／		パワステ		点検不可
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き		点検不可	▼ 上物仕様			燃料タンク		スチール 300L 150L
ギア抜け		点検不可	点検項目	結果	状態	▼ デフ		
クラッチ	／		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音		点検不可				異音		点検不可
オイル漏れ		点検不可				オイル漏れ		点検不可
リターダ		点検不可				デフロック	／	

特記事項

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	3			275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—			—	—	
1	0	3	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	1	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア			