

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FV70HZ	クレーン付平	FV70HZ-540150	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
999km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長:8,830 mm 高:790 mm	幅:2,390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー２本、ドアキー２本
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
13	13	13	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パフコ	21-4AKF17	令和 4年
【備考】5方開、スタンションポール5本、スタンション穴5個、リング入れ、ステンレス工具箱1個、リヤフェンダーステンレス、リヤオーバーハング工具箱1対、引出しフック9対、作業灯1対、リヤアオリ高さ680mm			
クレーン/クレーン	ユニック	URG504 「G503112」	令和 4年9月
【備考】4段ブーム、ラジコン、フックイン、敷板1対、警報型			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----