

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-540577	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
442km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長: 4,240 mm 高: 420 mm	幅: 2,190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本
記録簿 無()

タイヤ残量

単位：m

	13	13		
	—	—		
13	13	13	13	
13	13	13	13	
スベア		13	—	





タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DRF11-02SC 「A2209011521Z」	令和 4年9月

【備考】作業灯2個、リヤフェンダステンレス、電動コボレーン、レゲート、サイドゲート板厚：耐摩耗性鋼板4.5mm、テールゲート板厚：耐摩耗性鋼板6mm、デッキ板厚：耐摩耗性鋼板6mm。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------