

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-540643
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
429km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長：4,740 mm 幅：2,190 mm 高：420 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク		
ギア鳴き	◎		上物仕様			◎	スチール	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	300L		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	/		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2本、ドアキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13	—	—	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	—	—
13	13	13	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
13	13	13	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF11-02SC 「A2209011522Z」	令和 4年9月
【備考】作業灯1対、リヤフェンダーステンレス、電動コボレーン、Lゲート、サイドゲート板厚：耐摩耗性鋼板4.5mm、テールゲート板厚：耐摩耗性鋼板6mm、デッキ板厚：耐摩耗性鋼板6mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ