

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7065966
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47.094km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,560 mm 幅: 2,170 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	鉄板 前方汚れ有り	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ 下廻りサビ有り エンジンキー1本(スベアキー無し)1/7吉鶴
 記録簿 有 (H28/12~R3/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	9		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
	—	—	—
スベア		225/90R17.5	—
素材: スチール		備考: スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】床フック4対 ロープ穴4対 ※アオリ膨らみ有り			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE304HR 「410-446-01134」	平成26年
【備考】2.9t 4段 ラジコン フックイン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ