

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	SKG-NPR85YN	保冷バン	NPR85Y-7005901
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
311,201km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:5,380 mm 幅:2,030 mm 高:2,000 mm 門高:1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付蓄
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ステー 錆有り

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ スペアキー無し
記録簿 有 (H26/9～R4/10)

タイヤ残量

単位: mm

8

8

—

—

1

3

12

12

—

—

—

—

スベア

2

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	東プレ	「F140500」	平成26年3月
【備考】ラッシング2段 左サイドドア			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474ND 「S50206868」	平成26年
【備考】全幅 2,050mm 有効幅 1,900mm 全長 1,250mm 有効長 1,100mm 庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ