

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	TKG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-12740	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
58,760km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,400 mm 高: 400 mm	幅: 2,120 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ 右欠品、左割れ。

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
バンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル濡れ	◎		
デフロック	/		

特記事項	キャブ内汚れ・キズ。左上部クォーターパネルへこみ。 エンジンキ-3本。
記録簿	有 (H30/3~R3/3)

タイヤ残量





単位: mm

	4	6	
	—	—	
7	6	6	6
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	13120226	平成25年
【備考】床、丸カンフック4対。左右アオリローブ穴3対。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU344 「F150552」	平成25年3月
【備考】4段ブーム。フックイン。2.93t。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------